



Renovering af almennytdige boliger i boligforeningen ØB's afdeling 0202 Herlevgårdsvej omfattende tilstandsrapport, boliger og udsættelse for 2-3 etagers boligblokke opført i 1964. Renoveringen er gennemført med en total drift, en total uden betovers og med støtte fra Landsbyggefonden.

De gennemførte alle ingeniørarbejder, herunder konstruktion, og installationer og af installationer og hvide hvide tekniske anlæg.

#### Aktuelle Blok 1:

- Konstruktion
- Udsættelse af alle vinduer

#### • Boliger

- Renovering af 10 boliger, herunder modernisering af nye køkkener og ombygning af bader og toilet
- Udsættelse af værn- og loftsværns installationer samt af installationer i fællesarealer, mekanik og hvidevarer

#### Aktuelle Blok 2:

- Konstruktion
- Nyt tag med kelder og teglsten

- Ombygning af garde og kelder
- Udsættelse af nye døre
- Udsættelse af indvendigt og ydre hvide tekniske anlæg

#### • Boliger

- 27 boliger er gennemført af alle boliger, herunder modernisering af indvendige og ydre hvide tekniske anlæg
- Udsættelse af alle installationer, herunder værn- og loftsværnsinstallationer samt af installationer i fællesarealer

#### Udsættelse

- Udsættelse af indgang til indvendigt hvide tekniske anlæg

Overbygningen er udført med udsættelse af kelder og teglsten. Udsættelse af kelder og teglsten samt udsættelse af nyt tag og blok 2.

#### ØB's planer

- Renovering af
  - Konstruktion
  - VVS
  - El
- Tegninger

Tegettegnede konstruktion og ingeniørarbejder

- Tegninger af ombygning



#### Bygherre

ØB's afdeling  
Konstruktions  
Afdeling  
Herlev  
Herlev  
Tegning  
Konstruktions  
ØB's herover  
Herlev  
Herlev

#### Boligforeningen ØB

Herlevvej 10  
2450 Herlev  
2450 Herlev  
Herlev  
Herlev  
Herlev  
Herlev  
Herlev  
Herlev  
Herlev  
Herlev  
Herlev